

事業概要【(平成 28 年度実施) 西中学校校舎非構造部材耐震化工事】

工事場所	工事請負額	用途・面積・構造	主な工事内容												
川島町立西中学校 (大字中山 270-1)	31,212,000 円	校舎 建築 : H5.3 面積 : 6,656 m ² (延) 構造 : 鉄筋コンクリート造	<table> <tr> <td>ガラス交換(普通→強化)</td> <td>1,109 m²</td> </tr> <tr> <td>飛散防止フィルム貼</td> <td>446 m²</td> </tr> <tr> <td>C B壁改修</td> <td>33 m²</td> </tr> <tr> <td>棚、家具固定</td> <td>176 箇所</td> </tr> <tr> <td>ピアノ耐震化</td> <td>2 箇所</td> </tr> <tr> <td>エアコン転倒防止</td> <td>3 箇所</td> </tr> </table>	ガラス交換(普通→強化)	1,109 m ²	飛散防止フィルム貼	446 m ²	C B壁改修	33 m ²	棚、家具固定	176 箇所	ピアノ耐震化	2 箇所	エアコン転倒防止	3 箇所
ガラス交換(普通→強化)	1,109 m ²														
飛散防止フィルム貼	446 m ²														
C B壁改修	33 m ²														
棚、家具固定	176 箇所														
ピアノ耐震化	2 箇所														
エアコン転倒防止	3 箇所														

※ これらの事業には、「学校施設環境改善交付金」(国の平成 27 年度東日本大震災特別復興会計当初予算分)が充てられている。

※ 交付金事業名 : 防災機能強化(非構造部材耐震化)

県様式2

事業完成写真

○全景





ガラス改修工事
ガラス交換状況
[廊下]



ガラス改修工事
ガラス交換状況
[廊下]



ガラス改修工事
ガラス交換状況
[廊下]



工事完了
[金工室]



工事完了
[金工室]



工事完了
[被服室]



仕上ユニット工事
吊照明取付補強
補強金具取付状況
[美術室]



仕上ユニット工事
吊照明取付補強
補強金具取付状況
[美術室]



仕上ユニット工事
吊照明取付補強
補強金具取付状況
[美術室]