

＜埼玉県バス停留所安全性確保合同検討会＞

別添 2

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表

令和 3 年 10月13日現在

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況	備考
1	東武バスウエスト (株)	山ヶ谷戸 ―(川越駅方向)―	比企郡川島町山ヶ谷戸 67番地先	A	安全対策検討中	R3.10.11移設済
2	東武バスウエスト (株)	戸守 ―(東松山駅方向)―	比企郡川島町吹塚新田 319番地先	B	安全対策検討中	R3.5.10移設済
3	東武バスウエスト (株)	小見野公民館 (鴻巣駅方向)	比企郡川島町谷中234 番地先	B	安全対策検討中	道路管理者と調整中
4	東武バスウエスト (株)	徒歩橋 ―(鴻巣駅方向)―	比企郡川島町下小見野 733番地先	B	安全対策検討中	R3.1.12移設済
5	東武バスウエスト (株)	下狹 ―(桶川駅方向)―	比企郡川島町下狹36 番地先	B	安全対策検討中	R3.1.12移設済 ※前合わせ
6	東武バスウエスト (株)	山ヶ谷戸 (桶川駅方向)	比企郡川島町山ヶ谷戸 270番地先	B	安全対策検討中	
7	東武バスウエスト (株)	上伊草 (川越駅方向)	比企郡川島町上伊草 858番地先	C	安全対策検討中	
8	東武バスウエスト (株)	上伊草 (東松山駅方向)	比企郡川島町伊草860 番地先	C	安全対策検討中	
9	東武バスウエスト (株)	小見野公民館 (川越駅方向)	比企郡川島町谷中253 番地先	C	安全対策検討中	

＜埼玉県バス停留所安全性確保合同検討会構成員＞

- (1) 埼玉運輸支局輸送部門
- (2) 一般社団法人埼玉県バス協会
- (3) 埼玉県警察本部交通規制課
- (4) 埼玉県内各道路管理者（国、県、市町村）
- (5) その他検討会が必要と認める者

＜バス停留所の安全上の優先度判定について＞

【Aランク】

- 過去3年以内に停車したバスが要因となる人身事故が発生しているバス停留所
- バスがバス停留所に停車した際に横断歩道にその車体がかかるバス停留所

【Bランク】

- Aランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に横断歩道の前後5mの範囲にその車体がかかるバス停留所
- Aランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点にその車体がかかるバス停留所

【Cランク】


- A又はBランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点の前後5mの範囲にその車体がかかるバス停留所
- A又はBランク以外で、地域住民等の意見や各都道府県の実情に応じて抽出したバス停留所




現在



候補1



候補2



小見野公民館（鴻巣駅方向）



山ヶ谷戸（桶川駅方向）



上伊草（川越駅方向）



上伊草（東松山方向）



小見野公民館（川越駅方向）



川島郵便局前（川越駅方向） ※危険バス停除外

