

○耐震化に関する学校施設一覧

(平成21年3月現在)

学校名	棟番号		建物区分	建築年月	診断年度	耐震診断結果			補強工事年度 又は補強不要	耐震補強後の指標		
						Is値	CT×SD値	q値		Is値	CT×SD値	q値
中山小学校	10	1	校舎	S53.12	H09	0.64	0.41		H11	0.81	0.36	
	10	2	校舎	S53.12	H09	0.64	0.41		H11	0.81	0.36	
	11	1	校舎	S53.12	H09	0.43	0.23		H11	0.80	0.30	
	11	2	屋内運動場(体育館)	S53.12	H09	0.43	0.23		H11	0.80	0.30	
	12	1	校舎	H03.03	新耐震基準設計							
	12	2	校舎	H03.03	新耐震基準設計							
	14		校舎	S58.02	新耐震基準設計							
伊草小学校	10		校舎	H17.12	新耐震基準設計							
	11		屋内運動場(体育館)	H19.03	新耐震基準設計							
三保谷小学校	1	1	校舎	S43.03	H11	0.26	0.34		H13	0.76	0.36	
	1	2	校舎	S43.04	H11	0.26	0.34		H13	0.76	0.36	
	1	3	校舎	H01.03	H11	0.26	0.34		H13	0.76	0.36	
	9		屋内運動場(体育館)	S55.03	H11	0.31		0.68	H13	0.85		1.54
出丸小学校	1	1	校舎	S51.03	H08	0.25	0.32		H08	0.77	0.36	
	1	2	校舎	S51.06	H08	0.25	0.32		H08	0.77	0.36	
	4		屋内運動場(体育館)	S54.02	H17	0.31		0.96	H18	0.98		1.78
八ツ保小学校	1	1	校舎	S45.03	H11	0.29	0.38		H13	0.76	0.32	
	1	2	校舎	S45.04	H11	0.29	0.38		H13	0.76	0.32	
	7		屋内運動場(体育館)	S55.12	H11	0.32		0.68	H13	0.85		1.54
小見野小学校	1		校舎	S47.04	H13	0.85	0.31		不要	—	—	—
	6		屋内運動場(体育館)	S57.01	新耐震基準設計							
川島中学校	19		校舎	H08.02	新耐震基準設計							
	20		校舎	H08.02	新耐震基準設計							
	11	1	屋内運動場(体育館)	S61.02	新耐震基準設計							
西中学校	1		校舎	H05.03	新耐震基準設計							
	2		屋内運動場(体育館)	H05.03	新耐震基準設計							
川島幼稚園	10		園舎	S55.02	H12	1.46	0.53		不要	—	—	—
			園舎	H11.03	新耐震基準設計							
学校給食センター	1		共同調理場	H03.08	新耐震基準設計							

※「棟番号」は、施設ごとの建物の整理番号です。

※木造以外の校舎等で平屋建てかつ床面積の合計が200㎡以下のもの及び木造の校舎で2階建て以下かつ床面積が500㎡以下のものについては、耐震診断の必要がありません。